



EPLAN-Addon

Installationsdoku Manuelle Installation

Schritt für Schritt

Beschreibung wie das „Wiremaster-Addon“ manuell installiert werden kann.

Ronny Kaltschmid
info@ie-kaltschmid.de

Inhaltsverzeichnis


1	Allgemein.....	1
2	Dateien im „Wiremaster-Addon“	1
2.1	CFG	1
2.2	Templates	1
3	Schema für Draht-Daten-Export.....	2
3.1	Voraussetzungen	2
3.2	Exportschema importieren.....	2
3.3	Vorlagedatei	3
3.3.1	Vorlagedatei einfügen	4
4	Verbindungsdaten aus „Allpoligen Verbindungen“	5
5	Hilfe	6

1 Allgemein

Das „Wiremaster-Addon“ für EPLAN wird dazu benötigt, um die „Drahtdaten“ aus EPLAN im für den „Wiremaster“ benötigten Format exportieren zu können.


Da es beim Import des „Wiremaster-Addons“ hin und wieder Probleme gibt, stellen wir Ihnen mit diesem Dokument eine Installationsanleitung für die „manuelle Installation“ zur Verfügung.

2 Dateien im „Wiremaster-Addon“




2.1 CFG

Im „CFG“ Ordner finden Sie die Schemata (Filter und Exportschema) für den Drahtdaten-Export aus EPLAN



2.2 Templates

Im „Templates“ Ordner finden Sie die Vorladedatei, in die die Draht-Daten exportiert werden.



3 Schema für Draht-Daten-Export


Um die Drahtdaten im richtigen Format exportieren zu können stellen wir Ihnen ein entsprechendes Exportschema zum importieren in EPLAN zur Verfügung.

3.1 Voraussetzungen


- Sie haben in EPLAN ein „Projekt“ geöffnet

3.2 Exportschema importieren


Wählen Sie *„Dienstprogramme>Fertigungsdaten>Export / Beschriftung“*




Wählen Sie den „more button“



Wählen Sie „importieren“




Importieren Sie die Datei „LB.WUSTEC.xml“ (aus dem Addon)




3.3 Vorlagedatei

Um die Daten in das entsprechende Format zu exportieren muss die entsprechende „Vorlagedatei“ vorhanden sein.

Wählen Sie im Bereich „Vorlage“ den „more button“




Wählen Sie im unteren „grauen Bereich“ über das Kontextmenü (Rechtsklick) „Auf Standard zurücksetzen“



3.3.1 Vorlagedatei einfügen

Fügen Sie hier, im „Standard Vorlagenverzeichnis“ die Datei „Wustec Verbindung Vorlage.xlsm“ ein. Diese können Sie sich aus dem „Templates-Ordner“ des „Wiremaster-Addons“ kopieren.




4 Verbindungsdaten aus „Allpoligen Verbindungen“


Sollten Sie Ihre Verbindungen nicht mit EPLAN-Propanel verlegen und die Verbindungsdaten aus dem „Allpoligen-Schaltplan“ exportieren wollen, können Sie den optionalen Filter „FGfCN.WUSTEC_Allpolig.xml“ im „Export-Schema“ hinterlegen.

Diesen können Sie wie folgt importieren.


Wählen Sie im Bereich „Einstellungen“ unter „Filtereinstellung“ den „more button“



Wählen Sie „Importieren“



Wählen Sie die Datei „FGfiCN.WUSTEC_Allpolig.xml“ aus dem „Wiremaster-Addon“



5 Hilfe

Bei Fragen wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an uns.

Unsere aktuellen Kontaktdaten finden Sie unter <http://www.wiremaster.biz/hilfe/>

6 Hinweise

„EPLAN“, „Propanel“ sind Markennamen der Firma EPLAN